
ドライバ型式：ISD510□□　モータ型式：PEK533-□
外部負荷慣性：J_L = 276gcm2
Torque [N·m]
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
Current [Adc]
6
5
4
3
2
1
0
Torque
Current
fs
1.2r/min
12r/min
120r/min
1200r/min
12000r/min
Speed
10Hz
100Hz
1kHz
10kHz
100kHz
Pulse Speed（FULL STEP）


ドライバ型式：ISD510□□　モータ型式：PEK535-□
外部負荷慣性：J_L = 276gcm2
Torque [N·m]
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0
Current [Adc]
6
5
4
3
2
1
0
Torque
Current
fs
1.2r/min
12r/min
120r/min
1200r/min
12000r/min
Speed
10Hz
100Hz
1kHz
10kHz
100kHz
Pulse Speed（FULL STEP）


ドライバ型式：ISD510□□　モータ型式：PCE5431-□C
外部負荷慣性：J_L = 276gcm2
Torque [N·m]
Current [Adc]
Torque
Current
fs
1.2r/min
12r/min
120r/min
1200r/min
12000r/min
Speed
10Hz
100Hz
1kHz
10kHz
100kHz
Pulse Speed（FULL STEP）


ドライバ型式：ISD510□□　モータ型式：PCE5441-□C
外部負荷慣性：J_L = 276gcm2
Torque [N·m]
Current [Adc]
Torque
Current
fs
1.2r/min
12r/min
120r/min
1200r/min
12000r/min
Speed
10Hz
100Hz
1kHz
10kHz
100kHz
Pulse Speed（FULL STEP）


ドライバ型式：ISD510□□　モータ型式：PCE5451-□C
外部負荷慣性：J_L = 276gcm2
Torque [N·m]
Current [Adc]
Torque
Current
fs
1.2r/min
12r/min
120r/min
1200r/min
12000r/min
Speed
10Hz
100Hz
1kHz
10kHz
100kHz
Pulse Speed（FULL STEP）


ドライバ型式：ISD510□□　モータ型式：PCE5641-□C
外部負荷慣性：J_L = 439gcm2
Torque [N·m]
Current [Adc]
Torque
Current
fs
1.2r/min
12r/min
120r/min
1200r/min
12000r/min
Revolution
10Hz
100Hz
1kHz
10kHz
100kHz
Pulse Speed（FULL STEP）


ドライバ型式：ISD510□□　モータ型式：PCE5661-□C
外部負荷慣性：J_L = 439gcm2
Torque [N·m]
Current [Adc]
Torque
Current
fs
1.2r/min
12r/min
120r/min
1200r/min
12000r/min
Revolution
10Hz
100Hz
1kHz
10kHz
100kHz
Pulse Speed（FULL STEP）


ドライバ型式：ISD510□□　モータ型式：PCE5691-□C
外部負荷慣性：J_L = 439gcm2
Torque [N·m]
Current [Adc]
Torque
Current
fs
1.2r/min
12r/min
120r/min
1200r/min
12000r/min
Revolution
10Hz
100Hz
1kHz
10kHz
100kHz
Pulse Speed（FULL STEP）